

# Achtung: Rückruf Gaswarngeräte

Bei einigen Gaswarnern der drei Produktserien G.A.S.-plug „all in one“, GBA-I und Funk-Gaswarner 868 kann es durch eine fehlerhafte Sensor- Softwarekombination zu mangelhafter Auslösung kommen. Obwohl 100% aller Geräte sorgfältige Tests durchlaufen und nicht alle Geräte betroffen sind, bitten wir im Interesse der Sicherheit unserer Kunden um die Rücksendung der betroffenen Chargen. Daher bitten wir alle Kunden, die Geräte seit März 2015 erworben haben, die Chargennummer auf dem Typenschild zu kontrollieren:

- G.A.S.-plug „all in one“ 0042-002
- GBA-I 0061-002
- Funk-Gaswarner 868 0759-003



Entspricht eine Chargennummer der Ihres Geräts, benutzen Sie bitte das Kontaktformular unserer Homepage [www.thitronik.de](http://www.thitronik.de), um einen kostenlosen Austausch einzuleiten.



Ihre vollständige Adresse und die Angabe der Chargennummer erleichtern die Umsetzung. Vielen Dank.

Wir bitten die im Rahmen dieser Maßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

